Campionamento per analisi MCA

Materiali Contenenti Amianto


Punto prelievo A

Punto prelievo B
controsoffitto

Foto 1 – controsoffitto prima del prelievo
Foto 2 – controsoffitto dopo prelievo

Il giorno 03 ottobre 2017 prelievo di piccole parti di copertura e controsoffitto con delle tenaglie e posizionati in bustine di plastica sterili da inviare all'istituto di analisi con lo scopo di individuare Materiale Contenente Amianto.

Le coperture di cui sopra si trovano c/o C.A.R. S.p.A.
Via Prov.le Lucchese 19/B.

Foto 3 – copertura prima del prelievo
Foto 4 – copertura dopo prelievo

Foto 5 – copertura confezionamento campione

Punto prelievo D

Punto prelievo E

Foto 1 – controsoffitto prima del prelievo
Foto 2 – controsoffitto durante prelievo
Foto 3 – controsoffitto dopo prelievo

Il giorno 19 ottobre 2017 prelievo di piccole parti di copertura e controsoffitto Capannone B con delle tenaglie e posizionati in bustine di plastica sterili da inviare all'istituto di analisi con lo scopo di individuare Materiale Contenente Amianto.

Le coperture di cui sopra si trovano c/o C.A.R. S.p.A.
Via Prov.le Lucchese 19/B.


Punto prelievo D



Foto 4 – copertura prima del prelievo
Foto 5 – copertura dopo prelievo

Foto 6 – elemento chiudi greca campionato per analisi